

**W sprawie przetargu wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :**

1. Prosimy o wyjaśnienie w związku z wyceną zadania nr 2 odnośnie detektora usterek dwukanałowego LPS-2i oraz lokalizatora czteroobwodowego L301? Istnieją rozbieżności między schematem alarmowym a specyfikacją materiałową z dokumentacji budowlanej. W spec. mat. w dokumentacji budowlanej są wymienione te elementy alarmowe. Schemat alarmowy z dokumentacji budowlano-wykonawczej przedstawia brak tych urządzeń alarmowych oraz , że pętle alarmowe są zakończone tylko puszkami przyłączeniowymi. Nie jest zaznaczone umiejscowienie detektora oraz lokalizatora. W których budynkach mają być umieszczony detektor oraz lokalizator? Czy Wykonawca ma wyceniać detektor oraz lokalizator.  
Odp.: Zamawiający informuje : wykonawca nie ma wyceniać detektora oraz lokalizatora.

Inowrocław, dnia 03.04.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek