

Inowrocław, dnia 15.04.2015 r.

W sprawie przetargu wpłynęły pytania:

Pytanie.

W związku z wycofaniem z produkcji wymienników typ XB 10 firmy Danfoss proszę o podanie: mocy wymienników, parametrów pracy sieciowej, parametrów pracy instalacji wewnętrznej do nowego doboru urządzeń.

na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedz.

Należy w Zadaniu nr 3 „Wymienniki (dla cwg kołnierze kwasoodporne) wykonane ze stali o podwyższonej jakości 316L” w tabeli , Lp. 20 Wymiennik płytowy Danfoss XB 10-1 30 zastąpić na wymiennik płytowy Danfoss XB12L-1-30G1 oraz Lp. 21 Wymiennik płytowy Danfoss XB 10-1 16 zastąpić na wymiennik płytowy Danfoss XB12L-1-16G1